

日本下水道協会の被災地における活動概要

日本下水道協会は、国土交通省とも連携し、震災の被災地をまわり、市町長及び下水道担当者より下水道施設の被害状況、応急措置の状況、今後の復旧に向けた要望等について情報収集と、技術的なアドバイスを行っています。

発災から平成23年4月13日（水）までに、計（延べ）67人を現地へ派遣しており、現在も3名が、現地にて活動を続けています。

以下は、活動の様子のご紹介です。

平成23年3月15日（火）

●宮城県との打合せ

場 所：宮城県庁

○流域下水道の被害状況についてヒアリング

○手前左側：本会・友部 規格検査課長



●仙台市との打合せ

場 所：仙台市役所

○仙台市の下水道施設に関する被害状況についてヒアリング

○右側手前：本会・友部 規格検査課長



平成 23 年 3 月 27 日 (日)

●栗原市との打合せ

場 所：栗原市役所

○被災状況についてヒアリング

○右側一番奥：本会規格検査課

佐藤(英)技師



平成 23 年 3 月 28 日 (月)

●釜石市との打合せ

場 所：釜石市役所

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英）技師



●大槌町との打合せ

場 所：大槌町仮庁舎

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英）技師



●宮古市との打合せ

○被災状況についてヒアリング

撮影：本会規格検査課 佐藤（英）技師



平成 23 年 3 月 29 日 (火)

●大船渡市との打合せ

○被災状況についてヒアリング

○右端：本会規格検査課

友部課長、佐藤（英）技師



●陸前高田市との打合せ

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英）技師



平成 23 年 3 月 30 日 (水)

●東松島市との打合せ

場 所：東松島市役所

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英） 技師



●多賀城市との打合せ

場 所：多賀城市役所内

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英） 技師



平成 23 年 3 月 31 日 (木)

●いわき市との打合せ

いわき市役所

○被災状況についてヒアリング

○右端：本会 友部規格検査課長



●福島県との打合せ

○被災状況についてヒアリング

○撮影：本会規格検査課 佐藤（英）技師



●南三陸市との打合せ及び被害状況の確認（撮影：本会経営調査課 本田主査）



南三陸町仮庁舎



下水道担当者からの状況説明



高台の処理場は被害なし

●気仙沼市との打合せ及び被害状況の確認

場 所：気仙沼市役所、気仙沼浄化センター



担当者から状況説明
(手前:本会規格検査課 岡本係長)



気仙沼浄化センターの被災状況



マンホールポンプ内の滞留汚水を吸引
(右:本会規格検査課 岡本係長)

平成 23 年 4 月 1 日 (金)

●名取市との打合せ及び簡易処理の状況確認

場 所：名取市役所、名取ポンプ場 他



名取市長との打合せ
(右奥:本会規格検査課 岡本係長)



簡易処理の状況



滞留汚水のポンプアップ状況
(左:本会規格検査課 岡本係長)

平成 23 年 4 月 2 日 (土)

●石巻市との打合せ、被害状況確認及び簡易処理の状況確認

場 所：石巻市役所内、石巻浄化センター 他



担当者から状況説明

(左端:本会規格検査課 岡本係長)



石巻東部浄化センターの被災状況

(本会規格検査課 岡本係長)



簡易処理の状況

●女川町との打合せ及び被害状況の確認 (撮影 本会経営調査課 本田主査)

場 所：女川町仮庁舎内 他



担当者から状況説明



女川町の被災状況



地盤沈下により道路が水没



マンホールも冠水



水没したマンホール



満潮時の浸水状況

平成 23 年 4 月 7 日 (木)

● 気仙沼市との打合せ及び被害状況の確認

場 所：気仙沼市役所、気仙沼浄化センター



担当者から状況説明



気仙沼浄化センターの被災状況



地下に溜まった水の排水状況

(右奥：本会経営調査課 本田主査)

● 陸前高田市との打合せ及び被害状況の確認 (撮影：本会規格検査課 岡本係長)

場 所：陸前高田市仮庁舎



陸前高田市の仮庁舎



担当者から状況説明



陸前高田市の被災状況

● 大船渡市との打合せ及び被害状況の確認

場 所：大船渡浄化センター



大船渡浄化センター



担当者から状況説明



浄化センター内被災状況

(右：本会規格検査課 岡本係長)

●釜石市との打合せ及び被害状況の確認

場 所：釜石浄化センター、大規模に破損した水管橋



担当者から状況説明



水管橋の半分が落橋

(手前右：本会規格検査課 岡本係長)