

宮城県現地活動状況(平成23年4月14日)



仙塩浄化センター



場内視察状況  
〔中央が国土交通省松井下水道部長、  
右が下水道協会佐伯理事〕



最初沈殿池  
(仮沈殿池として利用)



雨天時対策用仮沈殿池  
(処理場近郊グラウンド内に建設)

南蒲生浄化センター



場内視察状況  
〔中央が国土交通省松井下水道部長、  
左が下水道協会佐伯理事〕



最初沈殿池  
(仮沈殿池として利用)



津波による破損状況  
(第3ポンプ場)

県南浄化センター



場内視察状況  
〔中央が国土交通省松井下水道部長、  
左が下水道協会佐伯理事〕



反応タンク被災全景



仮沈殿池  
処理場敷地内に建設

福島県現地活動状況(平成23年4月15日)



福島県庁  
 福島県下水道被害復旧本部  
 福島市役所

郡山市役所

福島県庁



福島県原土木部長と面会  
 (被害状況の確認)

福島県下水道災害復旧本部



大都市支援チームと面会  
 (さいたま市、神戸市)



大都市支援チーム全員との集合写真

福島市役所



福島市片平副市長と面会  
 (被害状況の確認)



福島市内での管渠被害状況確認



マンホール隆起状況

郡山市役所



郡山市渡辺下水道部長と面会  
 (被害状況の確認)

宮城県現地活動状況(平成23年4月17日)



名取ポンプ場



ポンプ場全景

増田川沈殿放流地点



仮設ポンプでのくみ上げ状況



仮沈澱池による増田川への放流

増田川沈殿放流地点

名取ポンプ場

荒浜雨水ポンプ場



ポンプ場全景



ポンプ場内部



ポンプ場放流口

(土砂堆積により放流口が閉塞)

荒浜雨水ポンプ場

山元浄化センター

山元浄化センター



汚泥処理棟外観



反応タンク(OD法)



固形塩素投入状況

宮城県現地活動状況(平成23年4月18~21日)



歌津中学校



下水汚泥を利用したボイラー  
(避難所のお風呂に利用)

北上浄化センター



処理場近景  
(処理施設は稼働中)



処理場全景

歌津中学校

雄勝浄化センター



処理場全景  
(津波で3階まで浸水)



処理場隣の中学校校庭  
(自衛隊の活動基地として利用)



処理区域内の被害状況  
(上流部を除きほぼ壊滅)

北上浄化センター

雄勝浄化センター

石巻市内



処理区域内の状況



処理区域内の状況



満ち潮のため道路冠水